

위치	오류유형	수정 전	수정 후
424~424p 문제 58번 해설, 정답 번호 : 58	해설	[해설] 업무시설은 $100[m^2]$마다 능력단위 1 이상 이므로 $500[m^2] \div 100[m^2] = 5$단위이다. 즉, 소화기의 개수는 5단위 $\div$ 2단위 = 2.5 $\Rightarrow$ 3개이다. [답] ②	[해설] 업무시설은 $100[m^2]$마다 능력단위 1 이상이나, 내화구조이므로 기준면적의 2배가 되어 $500[m^2] \div (100[m^2] \times 2) = 2.5$단위이다. 즉, 소화기의 개수는 5단위 $\div$ 2.5단위 = 1.25 $\Rightarrow$ 2개이다. [답] ①
2117~2117p 문제 4번 보기 번호 : 4	문제-보기(지문)	④ 터빈펌프는 고양정, 양수량이 많을 때 사용하면 적합하다.	④ 터빈펌프는 고양정, 양수량이 적을 때 사용하면 적합하다.
4295~4295p 문제 25번 해설, 정답 번호 : 25	정답	[해설] 가지배관 또는 교차배관을 설치하는 경우에는 가지배관의 배열은 토너먼트 방식이 아니어야 한다. [답] ②	[해설] ② 가지배관 또는 교차배관을 설치하는 경우에는 가지배관의 배열은 토너먼트 방식이 아니어야 한다. ④ 배관은 옥내소화전설비의 주배관 및 수도배관 또는 옥상에 설치된 수조에 접속하여야 한다. [답] ②, ④

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.