

위치	오류유형	수정 전	수정 후
246p 번호 : 18	정답	정답 ④	정답 ②
		수정 사유	정답 오류
309p 번호 : 55	해설	연속주조 조업에서 설비요인 하는 것은 주조 온도, 윤활제 재질, 진동수와 진폭이다.	연속주조 조업에서 조업요인 에 해당하는 것은 주조 온도, 윤활제 재질, 진동수와 진폭이다.
		수정 사유	해설 오류
314p 번호 : 16	정답	정답 ④	정답 ②
322p 번호 : 50	해설	연속주조 조업에서 설비요인 하는 것은 주조 온도, 윤활제 재질, 진동수와 진폭이다.	연속주조 조업에서 조업요인 하는 것은 주조 온도, 윤활제 재질, 진동수와 진폭이다.
		수정 사유	해설 오류

일부 정오의 경우 다음과 같은 사유로 인해 수정하였음을 안내드립니다.
정답 오류

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.