



위치	오류유형	수정 전	수정 후
50p point 064 선박도료	문제-그림	 1호(A/C 페인트), 2호(A/F 페인트), 3호(B/T 페인트)	 1호(A/C 페인트), 2호(A/F 페인트), 3호(B/T 페인트) 2호 ⇄ 1호 위치 변경
		수정 사유	본문 그림 오류

일부 정오의 경우 다음과 같은 사유로 인해 수정하였음을 안내드립니다.
1호, 2호의 위치가 바뀜

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.